

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»,

618554, г. Соликамск, ул. Калийная, д.146

(Наименование объекта, адрес)



Приложение 1

Контроль качества образования ОСИ

Контроль качества образования ОСИ

20.01.2018 г.

№	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			На входе для МГН имеются навесная калитка и лестница, созданные преграду для МНП	все	Организовать доступный вход на территорию с поверхности земли	Орг, ТСР
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует информация об ОСИ	все	Обеспечить информационную поддержку на входе об ОСИ, установить знаки и указатели на нормативной высоте (не менее 1,5 м и не более 4,5 м)	Орг, ТСР
					Отсутствуют визуальные указатели	К	Замениить покрытие путей движения на территории на твердое, ровное	Орг, ТСР, ТР
					Пути движения на территории имеют не ровное асфальтовое покрытие	все	Нанесение цветовой и тактильной маркировки. Установить визуальные и тактильные указатели. Обеспечить сопровождение к	

				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Установить тактильные средства на покрытиях пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.	
1.3.	Лестница (наружная)	есть		Поручни установлены на ненормативной высоте. Ступени разной формы	все	Установить поручни с двух сторон лестницы на высоте 0,7 м и 0,9 м. Провести ремонт лестницы.	Орг, ТСР, ТР
1.4.	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус		Произвести установку нормативного пандуса шириной не менее 1 м, установку поручней с двух сторон на высоте 0,7 м и 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3 м	
1.5.	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствует парковка (стоянка) автомобиля инвалида	К	Организовать парковку (стоянку) для автомобиля инвалида	Орг, ТСР
	Общие требования к зоне			Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МПН	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МПН	

**II Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
--------------	-----------	------------	--

структурно-функциональной зоны	доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У, О, С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно временно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_