



Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»,
618554, г. Соликамск, ул. Калейная, д. 146
(*Наименование объекта, адрес*)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
5.1.	Туалетная комната	есть			Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений (универсальных кабин) для МГН	все	Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины в соответствии с требованиями	Орг, ТСР, ТР
					Ширина двери менее 0,9 м.	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	ТР
					Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	К, О	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	

				<p>Водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия</p> <p>Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны ручки, продублированные рельефными знаками, система тревожной сигнализации, световые мигающие оповещатели</p>	все	<p>Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).</p> <p>Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p>	Орг
5.2.	Душевая/ванная комната (в спортивных раздевалках)	есть	<p>Не предусмотрена душевая кабина, оборудованная для инвалидов на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней</p>	К		<p>Технические решения невозможны</p>	
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	<p>Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны ручки, продублированные</p>	все	<p>Провести установку информирующих обозначений помещений рядом с дверью со стороны ручки,</p>		
	Общие требования к зоне						

				рельефными знаками		продублированных рельефными знаками
				Наличие одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов	все	Установить универсальную кабину

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С), ДУ (К, О)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____